# TransSteel 2200

## 协同焊接快速指南





#### 安全说明

在使用该设备之前,请确保已阅读并理解所提供的全部纸质和在线文档。本文档仅介绍设备的部分功能。有关设备的完整说明,请参阅操作说明书。

### 1 设置协同焊接工艺




Synergic 设置焊接工艺参数时,其余参数将自动设置

Stick MMA 焊接

TIG 焊接

Manual 焊接功率参数可单独调整

# 2 设置填充金属和保护气体



### 设置操作模式



**▲■**2T 双脉冲模式:短焊缝,定位焊

**★▲4T** 四脉冲模式: 较长焊缝, 舒适程度更高

S4T Г→ 特殊四脉冲模式:提供针对起弧和收弧电流

的额外设置

●●●/■■■ 点焊:针对重叠薄板/叠焊:针对薄板焊接

和坡口间隙桥接

# 4 设定焊接功率



vin.

薄板厚度



焊接电流



焊接电流

>

选择所需的参数



设置所需的参数

# 调整修正参数







V

焊接电压

m

电弧力动态

<

选择所需的参数



设置所需的参数

# 6 优化焊接结果

- 1. 测量焊接电路电阻 r
- 2. 设置电源保险丝,以便在电源保险丝断开之前关闭设备。

上述措施的说明可参见电源的操作说明书

# 操作说明书



https://manuals.fronius.com/ html/4204260241



42,0426,0263,ZH

#### MIG/MAG 协同设置菜单



#### 设置菜单第1级

- GPr 提前送气时间
- GPo 滞后停气时间
- 5L 斜度(双脉冲、四脉冲)
- 1-5 起弧电流 (双脉冲、特殊四脉冲)
- 1-E 收弧电流(双脉冲、特殊四脉冲)
- L-5 起弧电流持续时间 (双脉冲)
- Ł-E 收弧电流持续时间(双脉冲)
- Fd, 讲给微调谏度
- *| Lo* 用于控制触发断路保护前送入的焊丝的长度
- 5PL 打点时间 / 周期性焊接时间
- 5Pb 周期性暂停时间
- 1nb 叠焊操作模式
- FAC 恢复出厂设置
- 2 n d 第2级设置菜单
  - 5 E Ł 国家/地区特定设置
  - 焊接回路阻抗
  - 焊接回路感抗
  - En E Real Energy Input
  - FIIS 电源保险丝
  - B! 「 实际能源输入


## MMA 设置菜单



#### 设置菜单第1级

- H [ U Hotstart 电流
- H L , 热起弧时间
- ASL 防粘
- FAC 恢复出厂设置
- 2nd 第2级设置菜单
  - 5 E Ł 国家/地区特定设置
  - 焊接回路阻抗
  - 焊接回路感抗
  - FU5 电源保险丝

#### MIG/MAG 手动设置菜单



#### 设置菜单第1级

- GPr 提前送气时间
- GPo 滞后停气时间
- Fd, 讲给微调谏度
- / G c 引弧电流
- 1 Lo 用于控制触发断路保护前送入的焊丝的长度
- 5PL 打点时间 / 周期性焊接时间
- 5Pb 周期性暂停时间
- 1nL 叠焊操作模式
- FAC 恢复出厂设置
- 2 n d 第2级设置菜单
  - 5 E Ł 国家/地区特定设置
  - 焊接回路阻抗
  - 焊接回路感抗
  - F \_ F Real Energy Input
  - FIIS 电源保险丝

### TIG 设置菜单




#### 设置菜单第1级

- F-P 脉冲频率
- LUP 上坡
- *Ldo* 下坡
- 1-5 起弧电流
- 1-2 折算电流
- /- E 收弧电流
- GPo 滞后停气时间
- ŁA[ 定位焊
- FAC 恢复出厂设置
- 2 n d 第2级设置菜单
  - SFF 国家/地区特定设置
  - FII5 电源保险丝

#### EasyJobs


检索

保存



[Lr ]

### 退出设置菜单



They XX

### 激活/禁用钥匙锁



#### 显示服务参数

当前焊接程序



#### 可用参数: 显示示例:

[.00] **[4.2**] 固件版本

焊接程序配置 ∃ 2 445

r 2 2 290

654 **=** 32.1 燃弧时间 (小时)

, Fd ≥ 0.0 焊丝驱动电机电流 (安培)

2nd:: 第 2 级设置菜单 (服务)